



単位:mm

呼径 \ 記号	Z	L
20	3	31
25	3	35
30	3	39

単位:mm

呼径 \ 記号	Z	L
40	3	47
50	3	53
65	3	73
75	4	84
100	5	105

- 備考 1. Zの許容差は、±2mmとする。
 2. Lは、基準寸法を示す。