



寸法表

単位：mm

呼び径	D	t	H	
			基本寸法	許容差
16 ^{mm}	29	3.5	43	+5 -1
20	33	3.5	50	+5 -1
25	40	4.0	58	+5 -1
30	46	4.0	65	+5 -1