



寸法表

単位 : mm

| 呼び径 | D | L | |
|------------------|----|------|-----|
| | | 基本寸法 | 許容差 |
| 16 ^{mm} | 29 | 67 | ±4 |
| 20 | 33 | 77 | ±4 |
| 25 | 40 | 87 | ±4 |
| 30 | 46 | 95 | ±4 |